

**График ремонта источника тепловой энергии и гидравлических испытаний тепловых сетей АО "Теплоэнерго",
расположенных на территории Кемеровского муниципального округа, на межотопительный период 2025 г.**

№ п/п	Объект	Работа в межотопительный период	Вид топлива	Адрес котельной	Гидравлические испытания тепловых сетей	Проведение ремонтных работ на источниках тепловой энергии
1	Котельная № 158	Не работает	Газ	п. Металлплощадка ул. 3-я Рабочая, 18д	07.07.2025 - 11.07.2025	12.07.2025 - 18.07.2025