

График ремонта источника тепловой энергии и гидравлических испытаний тепловых сетей АО "Теплоэнерго",
расположенных на территории Кемеровского муниципального округа, на межотопительный период 2024 г.

№ п/п	Объект	Работа в межотопительный период	Вид топлива	Адрес котельной	Гидравлические испытания тепловых сетей	Проведение ремонтных работ на источниках тепловой энергии
1	Котельная № 158	Не работает	Газ	п. Металлоплощадка ул. 3-я Рабочая, 18д	10.06.2024 - 14.06.2024	15.06.2024 - 21.06.2024